

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Южно – Александровская средняя
общеобразовательная школа № 5»
663812, с. Южно – Александровка
ул. Школьная, 3
Иланского района
Красноярского края
Телефон: (39173) 55-2-30
E-mail: schkoola5@yandex.ru
«28» октября 2021г. № 36

ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и
профилактической работы ОДН иПР по
Нижнеингашскому и Иланскому районам

Копия: Государственному инспектору
Нижнеингашскому и Иланскому районам
Красноярского края по пожарному
надзору Казимиру Вячеславу
Александровичу

ОТЧЁТ

на предписание от 29.09.2021 №46/1

об устранении нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

В связи с выявленными нарушениями обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 29.09.2021 № 46/1), обнаруженными в ходе проверки Ельниковской СОШ – филиала МБОУ «Южно – Александровская СОШ № 5», юридический адрес: 663812, Красноярский край, Иланский район, с. Южно – Александровка, ул. Школьная, 3, фактический адрес: 663818, Красноярский край, Иланский район, п.Ельники, ул. 60 лет Октября, 39, проведённой на основании решения исполняющего обязанности главного государственного инспектора Нижнеингашского и Иланского районов Красноярского края по пожарному надзору Архентова Вячеслава Анатольевича № 46 от 29 сентября 2021 года проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Основание	Мероприятие	Дата	Отметка о выполнении
1	п. 2 ч.1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» допускаются перепады высот на путях эвакуации в левом крыле коридора	Перепад высот порога снижен на допустимый уровень не более 50мм.	10.08.2022	выполнено
2	ч.1 ст 88, таблица 23, таблица 24 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ	Дверные проёмы заменены на металлические двери с высоким пределом огнестойкости	01.08.2023	выполнено

	«Технический регламент требований пожарной безопасности» В противопожарной преграде, разделяющей общий коридор на отсеки, заполнение дверного проёма выполнено дверью с низким пределом огнестойкости (дерево обшито железом)			
3	ч. 3 ст. 64 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» не представлена уточнённая декларация пожарной безопасности с изменениями	Представлена уточнённая декларация пожарной безопасности с изменениями	15.01.2022	Выполнено
4	п. 2. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Руководителем учреждения не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности	Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	15.01.2022	Выполнено
5	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» огнетушители расположены на высоте более 1,5 метра до верхнего корпуса огнетушителя	Расположили огнетушители на высоту 1,5 метра до верхнего корпуса огнетушителя	15.01.2022	Выполнено

Директор:

Л.А. Коврижных

Исполнитель: заведующий хозяйством филиала Мельникова К.В.

Тел. 89658992071